

المخلص

يهدف البحث إلى دراسة أسباب تلوث البيئة في منطقة ريسوت وكان لفريق البحث فرضية أولى تطلق نفسها بقوة قد يكون السبب: المنشآت الصناعية بالمنطقة تغير في خصائص البيئة المائية، الهواء، التربة الفرضية الثانية: عدم قدرة التعامل ومعالجة المخلفات الناجمة عنها، منها جاءت **أسئلة البحث:**

- ١ ما هي المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة الصناعية في منطقة ريسوت؟
- ٢ كيف تتخلص هذه المنشآت من مخلفاتها؟
- ٣ ما هي الجهة المسؤولة عن رقابية ومتابعة المنطقة الصناعية؟
- ٤ ما تأثير المنشآت الصناعية بمنطقة ريسوت على البيئة (الماء، الهواء، التربة)؟

قمنا بعمل خطة زمنية للعمل بدأت بزيارة ميدانية لموقع الدراسة وتحديد موقع آخر لدراسته لاكتشاف التأثير السلبي للمنطقة الصناعية على البيئة من عدمه. قام فريق البحث: بالتواصل مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بريسوت لخصر عدد المنشآت الصناعية وكيفية التخلص منها من المخلفات الناجمة عن تشغيلها -هيئة البيئة بظفار ومدى الرقابة والمتابعة لتلك المنشآت - هيئة الصرف الصحي للتعرف على طريقة التخلص من المخلفات الصناعية من مخلفات التشغيل وما هي جهودهم في معالجتها - المديرية العامة للصحة للتعرف على أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها اهالي المنطقة. - بدء العمل الميداني وتنفيذ بروتوكولات الغلاف الجوي والماء والتربة ذات الصلة بالمشكلة.

كثت النتائج:

- المنطقة الصناعية بها 221 مشروع منها الصناعي والخمسي والتجاري و المساند مثل: مصنع الأسمنت، مصنع أوكثال الكيماوي مشروع الميناتورول ومصانع أسمدة ومحاجر (تدعيم لفرضية فريق البحث الأولى).
- أفادت هيئة البيئة أنها تتابع المنطقة من خلال المتابعة الدورية وباستخدام التقنيات العالية من خلال نشر وحدات قياس جودة الهواء
- أفادت هيئة الصرف الصحي أنها تبذل مجهود كبير في معالجة مياه الصرف الناجمة عن مخلفات التصنيع، ولكنها غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة المتدفقة إليها يومياً وتلجا إلى التخزين في بركة صناعية وكانت هذه النقطة الفارقة لفريق البحث (تدعيم الفرضية الثانية).
- أفادت مديرية الصحة ان أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها اهالي ريسوت خاصة بالجهاز التنفسي.
- أفادت البروتوكولات والفحوصات التي تم تنفيذها من خلال فريق البحث انه يوجد تغير في خصائص الماء والهواء والتربة (تدعيم لفرضية فريق البحث)
- المنطقة الصناعية بريسوت لها تأثير سلبي على البيئة مما تنتجه من مخلفات غازية و سائلة وصلبة

التوصيات:

وزارة التجارة والصناعة: تقييم عمل المنشآت الصناعية بالمنطقة وإيجاد الحلول للتخلص من المخلفات الناجمة عن عملية التشغيل وتجنب تواجدها هذه المنشآت وسط المناطق السكنية وعدم منح تراخيص للمنشآت الجديدة.

وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه: متابعة البرك الصناعية - العمل على زيادة الغطاء النباتي بالمنطقة.

هيئة البيئة: نشر المزيد من محطات مراقبة جودة الهواء.

الصرف الصحي: التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

كلمات رئيسية:

التلوث البيئي: هو إدخال الملوثات التي تسبب تغيراً سلبياً في البيئة الطبيعية قد يكون التلوث على شكل مادة (صلبة أو سائلة أو غازية) أو على شكل طاقة.

المنشآت الصناعية: هي المنشأة التي يتم فيها صنع منتجات، أو تحويلها، أو تنظيفها، أو إصلاحها، أو زخرفتها، أو إعدادها للبيع، أو تخزينها.

STEM: هو مصطلح يستخدم لتجميع هذه التخصصات الأكاديمية مع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهي اختصار:

Science, Technology, Engineering and Mathematics
الكاتبون : جسيم بحمل شحنة موجبة .

أسئلة البحث

- ١ ما هي المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة الصناعية في منطقة ريسوت؟
- ٢ كيف تتخلص هذه المنشآت من مخلفاتها؟
- ٣ ما هي الجهة المسؤولة عن رقابية ومتابعة تلك المنطقة الصناعية؟
- ٤ ما تأثير المنشآت الصناعية بمنطقة ريسوت على البيئة (الماء -الهواء- التربة)؟

المقدمة

تسببت مصادر التلوث البيئي الناجم عن الغابات والحفرات والأخرة المنبعية من مصانع منطقة ريسوت الصناعية، في إزعاج اهالي المنطقة الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين ويجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الرئوي وحساسية الصدر وغيرها من الأمراض التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على صحة السكان بشكل عام. والحق أن السماح بإقامة هذه المصانع قرب الأحياء السكنية والمدارس، يضر بشدة بالوضع البيئي وتسبب انتشار وانتقال الملوثات الهوائية إلى المناطق المجاورة من التجمعات السكنية والأماكن الريفية بالسهل والجبل (جريدة الروية 15 ديسمبر ٢٠١١).

وهذا كان دافعنا لدراسة المشكلة ومدى تأثيرها على البيئة والتعرف على الأسباب التي أدت إلى ذلك وكانت الدراسة ناجحة وقائمة على أسس علمية من تحديد المشكلة ووضع الفرضيات والتحقق منها وتنفيذ البروتوكولات اللازمة لدراسة خصائص الماء والهواء والتربة والخروج بنتائج قد تكون من أسباب المشكلة وكذلك تقديم التوصيات اللازمة لعلاج هذه المشكلة لما يعود بتأثير إيجابي على مجتمعنا المحلي والمواطن والحفاظ على التوازن البيئي مما يعود بالنفع على البيئة وعلى بلدنا الغالية عمان.

وأخيراً.. نتمنى أن تبادر الجهات المعنية بإيجاد حلول جزئية ودراسة التوصيات المقدمة من فريق البحث لمعالجة هذه المشكلة من أجل المحافظة على صحة المجتمع وسلامته وحماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية من المخاطر المتعددة، قبل أن ينتشر الهواء المحمل بمخلفات كيميائية إلى المناطق الأخرى ويصبح من الصعب السيطرة على ارتفاع معدلات التلوث في البيئة المحيطة



إجراءات البحث

- أولاً خطة البحث**
- 1 - وضع الجدول الزمني المقترح لخطة البحث.
 - 2 - توزيع أدوار العمل على فريق عمل البحث والبدء بالتنفيذ مثل : تحديد مواقع الدراسة: محمد احمد ادخال البيانات: محمد
 - 3 - تحديد ومعاينة مواقع الدراسة وتحديد المطلوب تنفيذ بالموقع والبروتوكول المناسب تطبيقه
 - 4 - تنفيذ لقاءات مع المختصين STEM و في مجال البيئة تدعماً للدراسة
 - 5 - تحديد الأجهزة والادوات المستخدمة في الدراسة
 - 6 - معايرة الأجهزة: يتم معايرة ميزان الحرارة الكحولی وميزان حرارة التربة - مقياس الرقم الهيدروجيني - مقياس الموصلية
 - 7 - تطبيق الدراسة على العينات من خلال تطبيق البروتوكولات المناسبة خلال شهر ديسمبر مع التكرار أسبوعين متتاليين
 - 8 - جمع البيانات وتنظيمها في جداول.
 - 9 - إدخال البيانات في موقع البرنامج WWW.GLOBE.gov
 - ١٠ - تحليل البيانات وتمثيلها بيانياً.
 - ١١ - التوصل للنتائج والتوصيات
- مكان التنفيذ البروتوكولات: في مواقع الدراسة - مختبر المدرسة ثانياً مواقع الدراسة:**



ثالثاً جمع وتحليل البيانات:

يتم جمع البيانات المتعلقة بالسؤال الأول والثاني والثالث من خلال اللقاءات مع مسنولي المنطقة الصناعية والصرف الصحي والمديرية العامة للصحة كما تم الاستعانة بخبراء هيئة البيئة للتعرف على جهودهم في متابعة المنطقة.

يتم للاجابة عن السؤال الرابع:

يتم تم جمع البيانات في كل موقع من خلال

إجراء بروتوكول الغلاف الجوي من قياس درجة حرارة الهواء و غطاء الغيوم والرطوبة والاستعانة بمراكز الأرصاد في تحديد كمية الأمطار.

تنفيذ بروتوكول الماء في كل موقع من قياس الشفافية ودرجة حرارة الماء وكمية الأكسجين المذاب والملوحة والمواد الذائبة والموصلية والرقم الهيدروجيني للماء.

تنفيذ بروتوكول التربة: قياس درجة حرارة التربة - دراسة خصائص التربة لكل طبقة من حيث: (البنية - اللون - الاتساق - النسيج - الصخور - الجذور - الكربونات)

بروتوكول الأس الهيدروجيني pH للتربة - الملوحة: يتكرر الخطوات المتبعة لقياس pH مع قياس ملوحة العينة باستخدام conductivity meter مقياس موصلية الماء وكذلك قياس الموصلية والمواد الذائبة في التربة

تم إدخال البيانات الخاصة بالدراسة بموقع البرنامج - تنظيم البيانات في جداول.

عمل جداول مقارنة بين مواقع الدراسة المحددة.

استخدام الرسوم البيانية للتعبير عن البيانات ولمقارنتها بيئياً.

- شارات البحث:**
- ١ - كن متعاون:
 - ٢ - كن عالم بيانات:
- من خلال تنفيذ بروتوكولات البرنامج والحصول على النتائج وتنظيمها في جداول وتحليلها والتعبير عنها بيانياً لتسهيل دراستها ومنها التوصل إلى الاستنتاج وتقديم التوصيات والحلول غرض الدراسة والاستعانة بقاعدة بيانات GLOBE وبعض الدراسات المماثلة لموضوع دراستنا كما هو موضح بالمراجع المرفقة.
- ٣- كن مؤثر:**
- كان غرضنا من الدراسة معالجة مشكلة وأن كانت عالمية فهي محلية في مجتمعنا وهي التلوث البيئي ومدى تأثيرها السلبى كان لابد من دراسة المشكلة ومعرفة أسبابها ووضع الحلول والتوصيات لما يعود بتأثير إيجابي على المجتمع وحفاظاً على الصحة العامة وكذلك الحفاظ على التوازن البيئي.
- التوصيات والرسوم التوضيحية للمواطنين:
- <https://x.com/Khalidbnwalid19/status/1884852143275790537>
- <https://x.com/Khalidbnwalid19/status/18866043967629767133>



النتائج

قياسات موقع ريسوت

التاريخ لعام 2024	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	درجة حرارة الهواء C	الرطوبة %	الهطول mm	كمية الأمطار
03 / 12	11.00	26	46	60	0	لا يوجد
10 / 12	11.00	29	48	55	0	لا يوجد
متوسط		28	47	55	0	لا يوجد

التاريخ لعام 2024	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	الشفافية Cm	ms/cm الموصلية	المواد الذائبة g/L	الموجودة ppt	PH
03/12	15	3	3	3.7	3.8	1	8
10/12	15	3.9	3	3.9	4.0	1	9
متوسط		3.8	3	3.8	3.9	1	8.5

فراءات التربة

التاريخ لعام 2024	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	الشفافية Cm	ms/cm الموصلية	المواد الذائبة g/L	الموجودة ppt	PH
03/12	11.00	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	9.38
10/12	11.00	16.6	16.6	16.6	16.6	16.6	9.38
متوسط		16.50	16.6	16.6	16.6	16.6	9.38

التاريخ لعام 2024	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	درجة حرارة الهواء C	الرطوبة %	الهطول mm	كمية الأمطار
04 / 12	11.00	57	24	37	0	لا يوجد
11 / 12	11.00	34	33	53	0	لا يوجد
متوسط		24	55	55	0	لا يوجد

التاريخ لعام 2024	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	الشفافية Cm	ms/cm الموصلية	المواد الذائبة g/L	الموجودة ppt	PH
04/12	120	6	6	0.47	0.48	6	7.4
11/12	120	6	6	0.48	0.48	6	7.4
متوسط	120	6	6	0.48	0.48	6	7.4



الموقع	الترتيب المحلي 24 h	الترتيب العالمي 24 h	درجة حرارة الهواء C	الرطوبة %	الهطول mm	كمية الأمطار
مخطط بياني (١) درجة الحرارة C	11.00	3.61	2.3	32	3.7	1
مخطط بياني (٢) المواد الذائبة/g/L	11.00	3.1	3.1	3.2	3.2	3
مخطط بياني (٣) الأكسجين المذاب	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٤) الموصلية	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٥) الملوحة	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٦) الموصلية	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٧) الموصلية	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٨) الموصلية	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (٩) ملوحة التربة ppt	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (١٠) pH التربة	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3
مخطط بياني (١١) المواد الذائبة	11.00	3.1	3.1	3.1	3.1	3

مقارنة النتائج بالمقاييس العالمية لمنظمة الصحة العالمية	ريسوت	المنطقة الصناعية	
بروتوكول الموصلية ms/Cm	3.8	16.5	0.40
المواد الذائبة g/L	2.5	9.5	0.31
الموجودة ppt	1.88	9	0.36
pH	10	7.4	9.38
الأكسجين المذاب mg/L	3	6	6



مناقشة النتائج

بعد جمع البيانات وعرضها والتي تم تلخيصها سابقاً في الجداول والمخططات البيانية التي تعبر عن القياسات والقراءات التي تم أخذها خلال تطبيق البروتوكولات وجميعها تجيب عن أسئلة البحث:

للإجابة عن السؤال الأول والثاني والثالث في البحث خلال اللقاءات مع كافة الجهات المختصة بموضوع الدراسة ١ - الفاضل / المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي مدير عام منطقة ريسوت الصناعية أفاد ان منطقة ريسوت الصناعية بها 221 مشروع منها الصناعي والخمسي والتجاري والمساند ينتج عنها كم هائل من مخلفات التشغيل والإنتاج مما يؤثر على البيئة ٢ - مهندس / عاصم سالم عبد العزيز العليان مدير محطة المعالجة الرئيسية بريسوت ومن الملاحظ ان المحطة غير كافية لمعالجة الكميات المتدفقة يومياً ويتم تخزين الفائض في البركة الصناعية وتتراكم بكميات كبيرة مما يسبب الأضرار بالبيئة وخطر تسرب هذه المياه الغير معالجة بالمياه الجوفية واختلاطها بمياه الشرب والذي يسبب تلوث كبير.

٣ - الفاضل / مهندس / زهران احمد بن سليمان المدير العام بالمديرية العامة للبيئة ومن الملاحظ من التقارير ان منطقة ريسوت تعاني من انتشار العالقات الهوائية ذات القطر 2.5 μm و 10 μm التي يؤدي استنشاقها إلى حدوث مشكلات صحية مثل صعوبة التنفس والسعال والربو وتهيج العين

٤ - الفاضل / الدكتور علي عبد الله خميس العقبالي مدير المديرية العامة للصحة بظفار أفاد ان معظم المشاكل الصحية التي يعاني منها اهالي منطقة ريسوت في مشاكل خاصة بالجهاز التنفسي.

ومن خلال تلك اللقاءات نستطيع ان نستنتج ان المخلفات الناتجة من عمليات التشغيل سواء الغازية أو السائلة أو الصلبة تلحق اضرار كبيرة بالبيئة وصحة اهالي المنطقة وممتلكاتهم وهذا يدعم فرضيات فريق العمل.

للإجابة عن السؤال الرابع تم تنفيذ بروتوكولات الغلاف الجوي و الماء و التربة في موقع الدراسة بريسوت (البركة الصناعية) و موقع اخر بعيد عنه (85 Km مدينة مرياط (حديقة مرياط العامة) و بالمقارنة بين النتائج وجد ان :

- ١ - كما هو موضح بالجدول **بروتوكول الغلاف الجوي** ان متوسط درجة حرارة الهواء في ريسوت 28 C° اعلى دالماً من مرياط 24 C° بسبب الابعاثات الحرارية الناتجة من المنشآت الصناعية
- ٢ - كما هو موضح في جداول **بروتوكول الماء:** ان درجة حرارة البركة الصناعية بريسوت (29C°) اعلى دالماً من مرياط (25C°) نتيجة المخلفات السائلة بالماء
- ٣ - موصلية الماء (3.8ms/Cm) والملوحة (1.88ppt) في موقع ريسوت اعلى بكثير من موصلية الماء (0.48ms/Cm) والملوحة (0.38ppt) في مرياط وهو نتاج المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع الموجودة في الماء وتكون أيونات المعادن بمياه الصرف الصناعي وهذا دليل على تغير خصائص الماء وتلوثه.
- ٤ - شفافية الماء في موقع ريسوت (الصناعية) 15 Cm بالرغم انها في الأساس مياه عذبة وهذا دليل على وجود كمية كبيرة من العوالق الناتجة من عمليات التصنيع عكس موقع مرياط < 120 دليل على صفائها.
- ٥ - انخفاض كمية الأكسجين المذاب بالماء في موقع ريسوت دليل على زيادة المخلفات الكيميائية بالماء حيث ان المواد المؤكسدة تستهلك الأكسجين المذاب في الماء وكذلك ارتفاع درجة حرارة الماء يقلل من ذوبان الأكسجين بالماء عكس مرياط.
- ٦ - المواد الذائبة في موقع ريسوت 2.5 g / L وهي مرتفعة جداً مقارنة بموقع مرياط 0.31 g / L
- ٧ - الرقم الهيدروجيني في موقع ريسوت pH = 10 هذا دليل على ان الماء قلوي جداً وهي مرتبطة بنسبة المواد الصلبة بالماء و انما اعلى بكثير من موقع مرياط كانت قيمة pH = 7.4 وهي طبيعية بالنسبة للماء العذب
- ٨ - كما هو موضح في الجدول **بروتوكول التربة** الاختلاف الكبير في درجة حرارة التربة بموقع ريسوت 36.8 C° ومتوسط درجة حرارة التربة في موقع مرياط 31 C° ناتج عن الإجهاد الحراري للتربة المنبعث من المخلفات الكيميائية بالتربة - موصلية التربة (16.5ms/Cm) والملوحة (9 ppt) في موقع ريسوت اعلى بكثير من موصلية التربة (3.3ms/Cm) و الملوحة (1.94 ppt) في مرياط وذلك ناتج عن اختلاط المواد الكيميائية وما تحتويه من املاح و معادن بالتربة.
- ٩ - المواد الذائبة في موقع ريسوت 9.54 g / L وهي مرتفعة جداً مقارنة بموقع مرياط 2.1 g / L
- ١٠ - الرقم الهيدروجيني في موقع ريسوت pH = 9.83 هذا دليل على ان التربة قلوية جداً اعلى من موقع مرياط pH = 7.75
- ١١ - كما هو موضح بالجدول ١٧ و٢١ خصائص التربة في ريسوت قليلة المسامية قليلة الصخور والجذور بينما كثيرة الكربونات ودرجة اللون الذي يعبر عن تأثر التربة بالمخلفات الصناعية وخصوصاً المعادن مثل الحديد والرصاص مما يقلل من جودة التربة.
- ١٢ - وبمقارنة النتائج وبمقاييس منظمة الصحة العالمية وجد ان نتاج منطقة ريسوت (البركة الصناعية) تختلف بالآثار السلبى على المنطقة والتربة وذلك بدعم فرضيات البحث.
- ١٣ - وبمقارنة نتاج فحوصات عينات البحث بفحوصات هيئة البيئة مقارنة جذاً
- ١٤ - وبمقارنة نتاج دراستنا مع نتاج دراسة بعنوان تأثير المنشآت الصناعية على البيئة الريفية للباحث / خير مراد كلية الزراعة - جامعة محمد خضير بسكرة - الجزائر (رسالة دكتوراه) وجد ان اساليب البحث متشابهة ونتائجها مويده للنتائج التي توصلنا إليها وان كانت تختلف عتا في الإمكانات المتاحة لها والتخصص الأكاديمي.

http://thesis.univ-biskra.dz/2905/1/th%3%A8se_57_2017.pdf

الاستنتاج

سعى البحث إلى دراسة أسباب تلوث البيئة في منطقة ريسوت وتم ذلك من خلال تحديد موقعين لتوضيح الفارق بينهما أحدهما الموقع محل الدراسة ريسوت (البركة الصناعية) والآخر بمدينة مرياط (حديقة مرياط العامة) مع تنفيذ بروتوكول الغلاف الجوي **والماء والتربة واللقاءات الميدانية** أثبتت النتائج تلوث البيئة في ريسوت بسبب تأثير المنطقة الصناعية بها. حيث ان: **إجراء بروتوكول الغلاف الجوي** أثبتت النتائج ان متوسط درجة حرارة الهواء في ريسوت اعلى دالماً من مرياط بسبب الابعاثات الحرارية الناتجة من المنشآت الصناعية - انتشار العوالق الهوائية بريسوت ناتج من ادخنة المصانع والمحاجر ووسائل النقل.

ثانياً بروتوكول الماء أثبتت النتائج في الموقعين يؤكد تلوث ماء البركة الصناعية بريسوت حيث ان **الشفافية كانت أقل** ما يمكن 15 Cm دليل على وجود كمية عوالق و مواد مذابة سواء كانت عضوية أو غير عضوية مع تغير لون الماء .

ارتفاع الموصلية وكمية المواد الذائبة بالماء دليل على تلوث الماء نتيجة الصرف الصناعي في البركة.

(وهما مرتبطان معا حيث ان المواد الذائبة (g / L) = الموصلية (ms / Cm) (0.64 X

وان **انخفاض كمية الأكسجين المذاب** بالماء بموقع ريسوت ناتج من وجود المخلفات الكيميائية بالماء حيث ان المرباط المؤكسدة تستهلك الأكسجين المذاب في الماء وطبقاً للمحلل الطبيعي كما ان **ارتفاع الرقم الهيدروجيني** في موقع ريسوت pH = 10 هذا دليل على ان الماء قلوي جداً و هي مرتبطة بنسبة المواد الصلبة بالماء و انه اعلى بكثير من موقع مرياط كانت قيمة pH = 7.4 وهي طبيعية بالنسبة للماء العذب و الملوحة العالية بموقع ريسوت ناتج من المخلفات الناتجة من عمليات التصنيع الموجودة في الماء وتكون أيونات المعادن بمياه الصرف الصناعي وكان هذا دليل على تغير خصائص الماء وتلوثه.

ثالثاً بروتوكول التربة كانت النتائج مدعمة لبروتوكول الماء حيث ان الاختلاف الكبير في **متوسط درجة حرارة التربة** بموقع ريسوت 36.8 C° ومتوسط درجة حرارة التربة في موقع مرياط 31 C° ناتج عن الإجهاد الحراري للتربة المنبعث من المخلفات الكيميائية بالتربة - **موصلية التربة (16.5ms/Cm) والملوحة (9 ppt)** في موقع ريسوت اعلى بكثير من موصلية التربة (3.3ms/Cm) و الملوحة (1.94 ppt) في مرياط - **المواد الذائبة** في موقع ريسوت 9.54 g / L وهي مرتفعة جداً مقارنة بموقع مرياط 2.1 g / L - **الرقم الهيدروجيني** في موقع ريسوت pH = 9.83 هذا دليل على ان التربة قلوية جداً اعلى بكثير من موقع مرياط كانت قيمة pH = 7.75

كما نستخلص من ذلك ان سبب تلوث البيئة في منطقة ريسوت وجود المنطقة الصناعية وما تنتجه من مخلفات ***نقاط القوة بالدراسة:** هي روح التعاون بين أعضاء فريق البحث وتوزيع الأدوار بيننا وكان لكل عضو دور فعال في إثراء الدراسة ووجود روح التعاون والدعم من جميع القائمين والمعينين بالمشكلة - منهجية الدراسة وقوتها من حيث التغطية الكاملة من تحديد المشكلة وتحديد الأهداف ووضع الفروض واختيار مواقع الدراسة بدقة والمطلوبة لوليات مختلفة مع إضافة بروتوكولات البرنامج والاستعانة بأصحاب العلم والخبرة ودراسات سابقة حتى توصلنا إلى نتائجنا فالاستنتاج غرض الدراسة.

***نقاط الضعف بالدراسة:** عدم قدرة فريق البحث على تنفيذ الدراسة في عدة مواقع في أماكن ابعد داخل محافظة ظفار

القيود الدراسية على البيانات والإحصاءات من بعض الجهات لمدى حساسيتها.

*** يمكن تطبيق الدراسة مرة أخرى في مواقع متفرقة ولايات مختلفة مع إضافة بروتوكول الغطاء النباتي مما يفيد الدراسات القادمة كما يجب زيادة التعاون بين المدارس المحلية والدولية لتحسين البحوث القادمة.**

المراجع :

الجبالي، حمزة. (٢٠١٦). التحديات البيئية في القرن الحادي والعشرون. دار عالم الثقافة للنشر. العمري، عبد الله محمد. (٢٠٢٤). موسوعة العمري في البيئة. العبيكان للنشر. القريشي، عدنان ياسين محمد. (٢٠٢٢). أساسيات التلوث البيئي. دار الكتاب الثقافي للنشر. جمعات الطاهر. (٢٠١٠). التغيرات البيئية للمناطق الصناعية. دراسات العدد الاقتصادي، (٢)، ٩٢-١٠٣.

<https://asjp.cerist.dz/en/article/89363>

جندل، جاسم محمد. (٢٠١١). تلوث البيئة. دار الكتب العلمية. حسين، سحر امين. (٢٠١٠). موسوعة التلوث البيئي. دار مجلة للنشر. غفرم، سعيد. (٢٠٢١). معالجة التلوث في ريسوت. الروية. (ديسمبر ١٥). معالجة التلوث في ريسوت. الروية. مراد، خير. (٢٠١٧). تأثير المنشآت الصناعية على البيئة الريفية [رسالة دكتوراه]، جامعة محمد خضير بسكرة . http://thesis.univ-biskra.dz/2905/1/th%3%A8se_57_2017.pdf بولس، محمد. (٢٠٢١). التوازن البيئي والتلوث الصناعي. مركز ربح للدراسات الاستراتيجية. <https://rcsseqvpt.com/5185> Amos, H.(2022).GLOBE Data User Guide .GLOBE gov. <https://www.globe.gov/globe-data-globe-data-user-guide>

